令和8年度
玉東町通学路安全推進協議会
対策箇所図



玉東町の概要

○人口（令和8年4月末日現在）

5,003人

○児童生徒数（令和8年5月１日現在）

・山北小　98人
・木葉小　192人
・玉東中　145人

○地形と交通


熊本市・玉名市・山鹿市等に囲まれておりJRが東西に通っている。JR木葉駅は近隣自治体からの利用も多く熊本市と玉名市を結ぶ国道208号線は終日交通量が多く、県道113号線、県道191号線は通勤や通学などの地元住民の主要道路となっている。

木葉小校区



画像 ©2025 Airbus、CNES / Airbus、Maxar Technologies、地図データ ©2025　200 m

山北小校区



画像 ©2025 Airbus、CNES / Airbus、Maxar Technologies、地図データ ©2025　200 m

完了

①県道部田見木葉線（木葉小・玉東中校区）　山北口踏切

●状況

踏切内に歩道が無い為、危険。





■対策

R7歩道完成

小中学生も地域住民も安全に通行できている



完了

②国道208号線　県道部田見木葉線（木葉小・玉東中校区）📍役場前

■対策

R7横断歩道と信号の完成。歩道の整備
小中学生も地域住民も、安全に通行できている。









完了

③国道208号線　県道部田見木葉線（木葉小・玉東中校区）

●状況

歩道が無く危険

■対策

R7歩道完成
小中学生も地域住民も安全に通行できている。

R7






R8



完了　④国道２０８号線（木葉小・玉東中校区）📍玉東町稲佐交差点

●現況


歩道のアスファルトに凸凹があり、転倒の恐れがある。横断歩道が消えかけている。





■対策

道路修繕済。横断歩道も舗装されていて、小中学生も地域住民も安全に横断できている。




注意喚起

⑤県道部田見木葉線(山北小・玉東中校区)　JAたまな玉東総合支所付近

●状況
建物で横断者を認識しにくい

■対策
横断歩道前に飛び出し君を設置。
登下校時に指導を実施、注意喚起する。





注意喚起　⑥役場歩道橋～高月児童公園　（木葉小・玉東中校区）　高月児童公園前

●現況

歩道橋側からの見通しが悪い
R4にカーブミラーの交換及び
ミラーの角度調整済み

■対策

保小連携で木葉昭和児童園に
保護者への注意喚起



注意喚起

⑦町道　役場・長宗線（木葉小・玉東中校区）　玉東町役場付近

●現況

・石垣が崩れそうになっている



R7



■対策

・注意喚起

・経過観察



R8



継続 ⑧二俣橋ふれあいの丘線.二俣橋松ヶ尾線(木葉小・玉東中校区) 駐在所前

●現況

カラー舗装が消えかかっている



■ 対策

再舗装



継続 ⑨年の神・坂下線　(山北小・玉東中校区)　📍 年の神水源付近

●現況
カラー舗装が消えかかっている

■対策
R8再舗装予定（玉東町）



継続

⑩町道　部田見・横町線　(木葉小・玉東中校区)　玉東町役場裏付近

●現況
交通量が多く道幅が狭い。

■対策
道幅拡幅



継続

⑪県道部田見木葉線（山北小・玉東中校区）　📍玉名化学付近

●現況

・歩道がなく危険。
・玉名化学前まで歩道完成。

■対策　矢印の先に歩道を設置。

（R8年度　用地補償）
（R9年度　完成予定）





新規

⑫国道208号線（木葉小・玉東中校区）　猪鼻団地入口

●現況
歩道が無く危険

■対策
カラー舗装施工
歩道の設置



新規 **A** 二俣・西安寺線

二俣東地区（山北小・玉東中校区）

●要望

カーブミラーはあるが見えづらく道幅も狭い。スピードが出ている車が多く危険



■対策


スピード出しすぎ注意喚起の標識の設置。

新規 **B** 手代平・本村線

白木地区・二俣地区（山北小玉東中校区）

●要望

離合できる道幅はあるが、木が邪魔で先がみえづらい。



■対策

カーブミラーの設置を含め、要検討。

新規 C　県道部田見木葉線

原倉西地区（山北小・玉東中校区）

●要望

落石があり危険。自転車が通行できない。





■対策

落石を取り除く。落石防止を考える。
定期的な清掃。

新規 D 座主・年の神線

上白木地区（山北小・玉東中校区）

●要望

側溝の蓋が無い為危険。



■対策

側溝蓋の設置


新規

E 県道部田見木葉線

上白木地区（山北小・玉東中校区）旧山北保育付近

●要望

草木が飛び出し、見通しが悪く、暗い。





■対策

定期的な除草

新規

F 里道

西安寺地区（山北小・玉東中校区）

●要望

道路の劣化により通行が危険





■対策

通学路の変更を含め、学校と協議。

新規 G 市の迫・第五原倉橋線

原倉東地区（山北小・玉東中校区）

●要望

畑の石垣崩落、危険。



■対策


石垣の修繕を所有者に相談。

新規 H 市の迫・第五原倉橋線

原倉東地区（山北小・玉東中校区）

●要望

道路の中央が破損していて歩きづらい





■対策

道路の補修。

新規 Ⅰ 白木谷・おどり松線

山北小学校入口付近（山北小・玉東中校区）

●要望

ガードレールが無い為、川に落ちる危険





■対策

通行の際は注意する様、学校に注意喚起を依頼する。

新規 Ｊ 白木・原倉線

西安寺地区（山北小・玉東中校区）

●要望

カーブの先が見えづらく、対向車が見えない。



■対策

カーブミラーの新設

新規 K 畑・七ツ松線

原倉西地区（山北小・玉東中校区）

●要望

大型トラックの交通量が多く、凸凹している。





■対策

道路の補修