

給水栓の水質検査結果

配水池系統			北部地区	中部地区	南部地区	二俣地区
採水年月日			R6.11.11	R6.11.11	R6.11.11	R6.11.11
天候 (前日/当日)			雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴
気温 (°C)			23.0	22.0	21.0	20.0
水温 (°C)			19.0	23.0	21.0	23.0
残留塩素 (mg/L)			0.15	0.25	0.4	0.1
No	項目	基準値				
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	1	2	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	CD : 0.01 mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	Hg : 0.0005 mg/L以下				
5	セレン及びその化合物	Se : 0.01 mg/L以下				
6	鉛及びその化合物	Pb : 0.01 mg/L以下				
7	ヒ素及びその化合物	As : 0.01 mg/L以下				
8	六価クロム化合物	Cr6+ : 0.05 mg/L以下				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	CN : 0.01 mg/L以下				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	F : 0.8 mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	B : 1.0 mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下				
21	塩素酸	0.6 mg/L以下				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下				
29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	ZnL : 1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	AL : 0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	Fe : 0.3 mg/L以下				
35	銅及びその化合物	Cu : 1.0 mg/L以下				
36	ナトリウム及びその化合物	Na : 200 mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	Mn : 0.05 mg/L以下				
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	5.3	6.5	3.1
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下				
40	蒸発残留物	500 mg/L以下				
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				
45	フェノール類	0.005 mg/L以下				
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.7	7.8	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合