

給水栓の水質検査結果

配水池系統		北部地区	中部地区	南部地区	二俣地区
採水年月日		R8.2.2	R8.2.2	R8.2.2	R8.2.2
天候（前日/当日）		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温（℃）		9.0	7.0	7.0	6.0
水温（℃）		12.5	12.0	12.0	12.0
残留塩素（mg/L）		0.2	0.25	0.4	0.15
No	項目	基準値			
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	CD：0.01 mg/L以下			
4	水銀及びその化合物	Hg：0.0005 mg/L以下			
5	セレン及びその化合物	Se：0.01 mg/L以下			
6	鉛及びその化合物	Pb：0.01 mg/L以下			
7	ヒ素及びその化合物	As：0.01 mg/L以下			
8	六価クロム化合物	Cr6+：0.05 mg/L以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	CN：0.01 mg/L以下			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下			
12	フッ素及びその化合物	F：0.8 mg/L以下			
13	ホウ素及びその化合物	B：1.0 mg/L以下			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下			
21	塩素酸	0.6 mg/L以下			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			
28	トリクロロ酢酸	0.3 mg/L以下			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			
32	亜鉛及びその化合物	ZnL：1.0 mg/L以下			
33	アルミニウム及びその化合物	AL：0.2 mg/L以下			
34	鉄及びその化合物	Fe：0.3 mg/L以下			
35	銅及びその化合物	Cu：1.0 mg/L以下			
36	ナトリウム及びその化合物	Na：200 mg/L以下			
37	マンガン及びその化合物	Mn：0.05 mg/L以下			
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.0	5.7	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下			
40	蒸発残留物	500 mg/L以下			
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			
42	ジェオスミン	0.0001 mg/L以下			
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001 mg/L以下			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			
45	フェノール類	0.005 mg/L以下			
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.7	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
判定			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合