給水栓の水質検査結果

配水池系統			北部地区	中部地区	南部地区	二俣地区
採水年月日			R8.9.7	R8.9.7	R8.9.7	R8.9.7
天候（前日/当日）			曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇
気温（℃）			28.0	30.0	27.0	28.0
水温（℃）			33.0	30.0	28.0	29.0
残留塩素（mg/L）			0.1	0.2	0.1	0.1
No	項目	基準値				
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	CD：0.01 mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	Hg：0.0005 mg/L以下				
5	セレン及びその化合物	Se：0.01 mg/L以下				
6	鉛及びその化合物	Pb：0.01 mg/L以下				
7	ヒ素及びその化合物	As：0.01 mg/L以下	0.008			
8	六価クロム化合物	Cr6+：0.05 mg/L以下				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	CN：0.01 mg/L以下				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下			4.1	
12	フッ素及びその化合物	F：0.8 mg/L以下	0.15			
13	ホウ素及びその化合物	B：1.0 mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下				
15	１，４－ジオキサン	0.05 mg/L以下				
16	シス-１・2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下				
21	塩素酸	0.6 mg/L以下				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.3 mg/L以下				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	ZnL：1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	AL：0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	Fe：0.3 mg/L以下				
35	銅及びその化合物	Cu：1.0 mg/L以下				
36	ナトリウム及びその化合物	Na：200 mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	Mn：0.05 mg/L以下				
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.3	5.5	6.5	3.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	86		68	
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	169	137	155	162
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				
45	フェノール類	0.005 mg/L以下				
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/L以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
47	ｐH値	5.8以上　8.6以下	7.7	7.4	7.8	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
判定			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合