

令和6年度 玉東町通学路安全推進協議会 対策一覧表及び対策箇所図



町道 部田見・横町線 木葉山登山口付近

玉東町の概要

○人口（令和6年4月末日現在）

5,188人

○児童生徒数（令和6年5月 1 日現在）

- ・ 山北小 105人
- ・ 木葉小 216人
- ・ 玉東中 158人

○地形と交通

熊本市・玉名市・山鹿市等に囲まれておりJRが東西に通っている。JR木葉駅は近隣自治体からの利用も多く熊本市と玉名市を結ぶ国道208号線は終日交通量が多く、県道113号線、県道191号線は通勤や通学などの地元住民の主要道路となっている。


玉東町対策一覧表（1/2）

番号	区分	路線名	場所
1	県道	191号線	サクラタウン～白木地区
2	国道 県道	208号線 部田見・木葉線	正念寺前 木葉昭和児童園入口 玉東食品センター横
3	里道	高月児童公園～県道	県道接続部
4	県道	191号線	山北口踏切
5	里道	役場歩道橋～高月児童公園	高月児童公園前
6	町道	土生野・奥野線	猪ノ鼻住宅入口～国道 208号線まで
7	町道	役場・長宗線	玉東町役場付近
8	町道	役場・長宗線	ローソン駐車場

玉東町対策一覧表（2/2）

番号	区分	路線名	場所
9	県道	191号線	J A たまな玉東付近
10	町道	年の神・山北小学校線	山北小正門前
11	町道	二俣橋・ふれあいの丘線 二俣橋・松ヶ尾線	駐在所前交差点
12	県道	191号線	旧山北保育園付近
13	町道	年の神・坂下線	年の神水源付近

県道
通学路
登校班集合場所




玉東町対策一覧図 (1/2)

- 県道
- 国道
- 通学路
- 登校班集合場所



玉東町対策一覧図 (2/2)



継続

1 県道191号線

サクラタウン～白木地区 (山北小・玉東中校区)

●現況
交通量が多く歩道がない区間がある
山北小に向かう車両が左側にはみだして通行している

■対策
R5 一部歩道整備済



継続

2-1

国道 208号線
県道 部田見・木葉線

正念寺前
木葉昭和児童園入口
玉東食品センター横

(木葉小・玉東中校区)



R5



継続

2-2

国道 208号線
県道 部田見・木葉線

正念寺前
木葉昭和児童園入口
玉東食品センター横

(木葉小・玉東中校区)



● 現況

○木葉小児童の通学路。歩道のない国道部分を通るため車との接触の可能性がある危険な状況である

○道路を横断する際、右側からの自動車が見えない

■ 対策

歩道工事と合わせ整備する

継続

3 高月児童公園～県道

県道接続部

(木葉小・玉東中校区)

- 現況
出口左右の確認がしづらい
ミラー（黄色円箇所付近）設置検討
も個人の敷地なので設置場所がなく、未設置
- 対策
今年度見通し確保のため右側の板塀一部撤去予定



継続

4 県道191号線

山北口踏切
(玉東中校区)



● 現況
踏切内に歩道がないため危険

■ 対策実施
R7工事着工予定（熊本県）

注意喚起

R6

5 役場歩道橋～高月児童公園

高月児童公園前
(木葉小・玉東中校区)



●現況

歩道橋側からの見通しが悪い

R4にカーブミラーの交換及びミラーの角度調整済み

■対策

保小中連携で木葉昭和児童園に保護者への注意喚起

継続

6-1 町道 土生野・奥野線

(木葉小・玉東中校区)

●現況

坂の勾配が大きく、両サイドに落ち葉や砂利があり、転倒の危険性がある。
大型ダンプも通行するため危険である。
道路自体も段差ができていて危険。

■対策


危険箇所を避ける通学路の設定
段差補修予定



継続

6-2 国道208号線

(木葉小・玉東中校区)



● 現況
迂回路に伴い横断歩道の使用頻度が増える
横断歩道が消えかかっている。
見通しが悪い為、玉名方面から車が止まらない。
手前に注意喚起は行っている。

■ 対策
横断歩道の簡易的な塗料での補色

注意喚起

7 町道 役場・長宗線 玉東町役場付近 (木葉小・玉東中校区)

●現況
石垣が崩れそうになっている。

■経過観察



新規

8 役場・長宗線

ローソン木葉店の出入り口
(木葉小・玉東中校区)


現況

ローソンから出ていく車が、
壁で歩行者を認識しにくい。

対策

ローソンと対策について協議

R6



新規

9 県道 191号線

現況

見通しのいい緩やかなカーブ。

スピードを出す車が多く

横断者が見えにくく危険

対策

路面標示を検討（熊本県）

注意喚起ボード設置検討



新規

10 町道 山北小正門前 年の神・山北小学校線

●現況

夏開業予定のカフェがあり交通量が多くなる可能性がある所以要観察

■対策

正門からの歩道を歩くよう児童に周知徹底する



R6

正門からの視点



児童

自動車

新規

11 駐在所前交差点
二俣橋ふれあいの丘線
二俣橋松ヶ尾線



● 現況
カラー舗装が消えか
かっている



■ 対策
再塗装

新規

12

旧山北保育園付近
県道191号線
(山北小玉東中校区)

現況

路肩に段差があるが落ち葉などがたまり
段差に気づかず転倒した学生が数名いる

対策

落ち葉などの撤去、段差を確認できるようにす
る。入学前から小中連携で危険箇所の共有をし
児童に注意喚起をする

路肩舗装補修予定



新規

13
年の神水源付近
年の神・坂下線（山北小校区）

- 現況
カラー舗装が消えかかっている
- 対策
再塗装

