

### 学校施設構造耐震指標

学校名	建物名	建築年月	改修前		改修後		耐震基準	根拠
			調査年度	Is値	調査年度	Is値		
山北小	高学年棟	S51.03	H20	0.42	H24	0.78	クリア	補強後Is値0.6以上
山北小	学習センター	S52.03	H20	0.96			クリア	Is値0.8以上のため補強不要
山北小	低学年棟	S52.03	H20	0.80			クリア	Is値0.8以上のため補強不要
山北小	体育館	S57.03					クリア	新耐震基準建物(S56.6～)
木葉小	体育館	S52.03	H18	0.59	H24	0.76	クリア	補強後Is値0.6以上
木葉小	校舎	S57.06					クリア	新耐震基準建物(S56.6～)
玉東中	校舎西側	S41.03	H20	0.26	H24	0.79	クリア	補強後Is値0.6以上
玉東中	校舎東側	S41.09	H20	0.26	H24	0.79	クリア	補強後Is値0.6以上
玉東中	体育館	H17.06					クリア	新耐震基準建物(S56.6～)

### 非構造部材改修

学校名	建物名	建築年月	特定天井
山北小	学習センター	S52.03	H28.8撤去
山北小	体育館	S57.03	H28.8撤去
木葉小	体育館	S52.03	H28.8撤去
玉東中	体育館	H17.06	H28.8撤去